

Consejos de SEGURIDAD

Trabajos Eléctricos



Las cinco reglas de oro:

Cortar todas las fuentes de tensión.

Bloquear los aparatos de corte.

Verificar la ausencia de tensión.

Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.

Delimitar y señalizar la zona de trabajo.

No utilice cinta aislante para proteger cables deteriorados. Deben sustituirse.

